

MS-8360C

цифровой мультиметр



Диапазоны измерений:

- Постоянное напряжение: 200 мВ / 2 В / 20 В / 200 В / 600 В.
- Переменное напряжение: 2 В / 20 В / 200 В / 600 В.
- Постоянный ток: 20 мА / 200 мА / 10 А.
- Переменный ток: 20 мА / 200 мА / 10 А.
- Сопротивление: 200 Ом / 2 кОм / 20 кОм / 200 кОм / 2 МОм / 20 МОм.
- Емкость: 20 нФ / 200 нФ / 2 мкФ / 20 мкФ / 200 мкФ.
- Частота: 0 ~ 20 кГц.
- Температура: -20°C ~ 1000°C.

Функциональные возможности

- Разрядность дисплея - до 2000.
- Подсветка дисплея.
- Бесконтактный детектор напряжения.
- Проверка транзисторов hFE.
- Проверка диодов (2.7 В).
- Проверка проводимости цепи (< 50 Ом) со звуковым сигналом.
- Удержание показаний на дисплее (DATA HOLD).
- Питание: 1 x 9 В (тип 6F22, 6LR61, "Крона").