

Мультиметр MS8340A



Тип прибора :	мультиметр цифровой серии MS
Класс безопасности :	CAT III - 1000 В (IEC 61010-1)
Особенности :	автоматический выбор диапазонов измерений; USB-порт
Дисплей :	ЖК, разрядность - 3 3/4 (макс. 3999), частота обновления 2 -3 раза/ с; дополнительно - линейная шкала
Напряжение :	постоянное (DC) - пределы 0,6; 6; 60; 600; 1000 / переменное (AC) - пределы 6; 60; 600; 7500 В
Ток :	постоянный/ переменный - пределы: 0,6; 6; 60; 600 мА; 10 А
Сопротивление :	пределы: 0,6; 6; 60; 600 кОм; 6; 60 МОм
Емкость :	40; 400 нф; 4; 40; 400 мкф
Частота :	в диапазоне 1 Гц...10 МГц
Температура :	в диапазоне -10...700 °С
Дополнительные функции :	1) диодный тест; 2) прозвонка (при R менее 30 Ом); 3) режимы измерения "MAX/ REL/ MIN"; 4) режим удержания "HOLD"
Напряжение питания :	6 (AA x 4) В
Предохранитель :	F1 - 250 мА/ 1000 В; F2 - 10 А/ 1000 В (Ф10,3x38) защиты нет
Рабочая температура :	0 ...+40 °С
Температура хранения :	-10...+50 °С
Комплектность :	прибор в кожухе; комплект щупов (1000 В, 10А); элементы питания 4x1,5 В; термопара К-типа; USB-кабель, П/О на CD; Руководство
Вес :	~ 390 г
Высота :	58 мм
Ширина :	102 мм
Глубина :	205 мм